



# BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

[Start](#) > [Informacje o działalności](#) > [Informacje o kontrolach](#) > **Kontrola mebli do spania I kw 2015r.**

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że realizując temat bezpieczeństwa mebli dla małych dzieci w I kw 2015r. przeprowadzono kontrole w 3 placówkach meblowych.

Realizując program kontroli bezpieczeństwa mebli do spania pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa zbadano 10 partii produktów. Z powyższej ilości ze względu na stwierdzenie znacznego prawdopodobieństwa, że badany produkt nie jest bezpieczny zakwestionowano 5 partii wyrobów. Natomiast w zakresie oznakowania zakwestionowano 8 partii wyrobów.

Zakres tematyczny kontroli dotyczył następujących zagadnień.

## **1. Bezpieczeństwo produktów.**

Przy ocenie bezpieczeństwa sprawdzano, czy:

- zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w żadnej z przewidywanych sytuacji użytkowych wynikających z funkcji mebla nie zagrażały życiu i zdrowiu użytkowników
- poszczególne elementy konstrukcji połączone były ze sobą w sposób trwały, zapewniający ich stabilność
- elementy części ruchomych mebla dostosowane były do sił przeciętnego użytkownika
- podnoszenie i opuszczanie części ruchomych odbywało się w sposób bezpieczny i zatrzymywały się one pewnie w miejscach założonych przez konstrukcję
- elementy mebla z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziórów
- składanie i rozkładanie sofy w których zastosowano mechanizmy odbywało się sprawnie, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziórów
- wnętrze skrzyni na pościel posiadało gładkie powierzchnie oraz krawędzie
- mechanizmy do podnoszenia nie posiadały żadnych punktów tnących i szczypiących

Zakwestionowano

- **2 Sofy** - W skrzyni przeznaczonej do przechowywania pościeli otwieranej z góry wiekiem stwierdzono brak mechanizmu blokującego, co może powodować samoistne opadanie wieka. W tylnej części sofy pomiędzy oparciem a leżyskiem szczelina o szerokości 8 cm mogąca powodować uwięźnięcie kończyn dziecka. Sofa po rozłożeniu powoduje samoistne przesuwanie się (do przodu i do tyłu) całego leżyska o 27cm.
- **Amerykanka 1-osobowa** stanowiąca fotel do siedzenia z funkcją do spania dla 1 osoby. Powierzchnia do spania składała się z trzech elementów wysuwanych łącznie ze skrzynią, stwierdzono: że skrajny element leżyska wystający poza obręb podstawy (skrzyni) łóżka o 30cm, w momencie jego obciążenia opadając na dół powodował niebezpieczne wypiętrzenie się pozostałych elementów leżyska.
- **Sofa** W skrzyni przeznaczonej do przechowywania pościeli otwieranej z góry wiekiem stwierdzono brak mechanizmu blokującego, co może spowodować samoistne opadanie wieka. W tylnej części sofy pomiędzy oparciem a leżyskiem szczelina o szerokości 6 cm mogąca powodować uwięźnięcie kończyn dziecka. Ponadto pomiędzy oparciem bocznym (z lewej strony) a tylną częścią leżyska znajduje się szczelina o szerokości 2,8 cm dsłaniająca metalowe części mechanizmu sofy.
- **Kanapa**, w której stwierdzono brak podparcia poduchy skrajnej leżyska i jej wystawanie poza obręb podstawy (skrzyni) łóżka 31 cm, co powoduje, że w momencie jej obciążenia opada ona w dół i powoduje niebezpieczne wypiętrzenie się pozostałych elementów leżyska (przy wchodzeniu, schodzeniu i siadaniu). Pomiedzy ramą oparciową a tylną częścią leżyska stwierdzono szczelinę o szerokości 8cm i głębokości 52cm

(może spowodować uwięzienie rączki lub nóżki dziecka). Elementy leżyska po rozłożeniu są względem siebie na różnych poziomach co powoduje, że mebel nie stanowi jednolitej powierzchni do spania.

## **2. Prawdliwość oznakowania.**

Wyroby kwestionowano z uwagi na

- brak podstawowych wymiarów
- brak nazwy i adresu producenta

## **3. Dodatkowe zagadnienia kontroli.**

### **a/ Legalność prowadzonej działalności gospodarczej**

#### **Wykorzystanie ustaleń kontroli**

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

1. skierowanie do UOKiK w Warszawie trzech akt kontroli, w których oszacowano 5 partii mebli jako wysokie ryzyko,
2. podjęcia dobrowolnych działań naprawczych kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie oznakowania wyrobów,
3. skierowania 4 wystąpień do producentów polskich celem wprowadzenia poprawnych zapisów w oznakowaniu.

#### **Podsumowanie i wnioski**

Przeprowadzane od kilku lat kontrole mebli do spania niestety nie wpływają na polepszenie ich jakości. Przerazającym jest fakt, iż w przypadku kwestionowanych pod kątem bezpieczeństwa mebli 1, 2- osobowych przeznaczonych do siedzenia z funkcją do spania, przedsiębiorcy określali, że są to meble okazjonalne. A meble te są najczęściej kupowane przez klientów z przeznaczeniem do spania dla dzieci, młodzieży.

---

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał  
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał  
Opublikował(a): Sierpiński Rafał

Data wytworzenia: 2016-04-14 09:34:16  
Data publikacji: 2016-04-14 09:34:18  
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz  
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:12:50

Historia zmian artykułu:  
2017-03-23 13:12:50 [Modyfikowano],  
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz,  
Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"  
2017-03-21 20:20:51 [Modyfikowano],  
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz,  
Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"  
2016-09-27 12:27:09 [Modyfikowano],  
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .