



**INFORMACJA
o wynikach kontroli
bezpieczeństwa
pomocniczych urządzeń wypornościowych
do nauki pływania
przeprowadzonych w III kwartale 2014 r.**

Zatwierdził:

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa pomocniczych urządzeń wypornościowych
do nauki pływania przeprowadzonych w III kwartale 2014 r.**

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania klasy A i C oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

II. ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

Kontrola o charakterze ogólnokrajowym została zrealizowana w III kwartale 2014 r.

Kontrolą objęto ogółem 75 przedsiębiorców, w tym:

- 2 importerów,
- 3 pierwszych dystrybutorów,
- 8 hurtowni,
- 45 placówek sprzedaży detalicznej,
- 17 sklepów wielkopowierzchniowych.

Kontrola dotyczyła pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania klasy A (siedziska pływackie) i C (urządzenia do trzymania w rękach, przy ciele lub między nogami)¹ pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.).

W przypadku tego asortymentu brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących ich bezpieczeństwa, w związku z powyższym inspektorzy IH dokonali oceny bezpieczeństwa produktów w oparciu o wymagania wynikające z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, tj. w przypadku pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania klasy A i C norm:

- PN-EN 13138-2:2007
- PN-EN 13138-3:2007

¹ Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania klasy B, tj. urządzenia zakładane na ciało mające formę: ubioru, kołnierzy, pasów lub pierścieni (umieszczanych w okolicy talii), opasek naramiennych, plecaków, podlegają pod przepisy dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. U. UE.L 399 z , s. 18-38; Dz.U.UE-sp.13-10-98) i powinny być oznakowane znakiem CE.

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa pomocniczych urządzeń wypornościowych
do nauki pływania przeprowadzonych w III kwartale 2014 r.**

Łącznie skontrolowano 237 partii produktów, z czego zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu 53 partie (22,4 proc.).

W żadnej ze skontrolowanych partii inspektorzy Inspekcji Handlowej nie stwierdzili występowania wad lub cech mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych w oznakowaniu dotyczyło niedołączenia do produktów informacji istotnych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania – 29 partii. W przypadku 2 partii brakowało wersji polskojęzycznej tych informacji. Brak wskazania rozmiaru i klasy urządzenia w kontekście innych klas urządzeń pływackich stwierdzono w przypadku 22 partii, a w przypadku jednej partii te informacje były jedynie w języku obcym. Niezamieszczenie ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie ujawniono w 13 partiach, z kolei w 12 innych partiach ostrzeżenia miały wyłącznie obcojęzyczne brzmienie, bez polskiej wersji językowej. Brak danych przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek stwierdzono w 11 partiach produktów, natomiast brak danych umożliwiających identyfikację produktu – w 5 partiach.

Inne stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:

- brak wskazania numeru normy – 3 partie,
- sprzeczne informacje o dacie normy na etykiecie i na produkcie – 2 partie,
- wskazanie okresu trwałości – 2 partie,
- umieszczenie ostrzeżeń w barwie niekontrastującej z tłem – 2 partie,
- umieszczenie znaku 0-3 świadczącego, że produktu nie może używać dziecko poniżej 3 lat, stosowanego w oznakowaniu zabawek – 1 partia,
- bezpodstawne umieszczenie znaku CE – 1 partia.

Należy zaznaczyć, że w części partii produktów stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość.

Szczegółowe dane liczbowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Nie stwierdzono uchybień w odniesieniu do legalności działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

W wyniku ustaleń wystosowano 25 pism informujących/wystąpień pokontrolnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek z wnioskami o usunięcie niezgodności.

Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów Inspekcji Handlowej oraz z obowiązującym stanem prawnym podejmowali działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów. Sami bądź w porozumieniu z przedsiębiorcami

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania przeprowadzonych w III kwartale 2014 r.

odpowiedzialnymi za wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek uzupełniali brakujące informacje jeszcze w toku kontroli lub zobowiązywali się do jak najszybszego uzupełnienia tych braków po ukończeniu kontroli albo też zwracali nieprawidłowo oznakowane produkty do dostawców.

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Tegoroczna kontrola pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania klasy A i C w porównaniu do poprzedniej kontroli bezpieczeństwa tego asortymentu przeprowadzonej w II kwartale 2012 r., pod względem ogólnego odsetka nieprawidłowości wykazała znaczne polepszenie wyników. W toku poprzedniej kontroli zakwestionowano 47,9 proc. partii produktów, w trakcie obecnej 22,4 proc. Należy podkreślić, że wówczas skontrolowano o 26 mniej partii produktów, czyli liczba kontrolowanych produktów była zbliżona.

Najistotniejsze jest, że obecna kontrola nie ujawniła urządzeń do nauki pływania, których konstrukcja lub cechy zagrażałyby bezpieczeństwu użytkowników. W poprzedniej kontroli zakwestionowano 1 partię desek do pływania z uwagi na zastosowanie kolorystyki niezapewniającej odpowiedniej widoczności podczas użytkowania.

W trakcie obecnej kontroli stwierdzono wyłącznie braki w oznakowaniu. W 54,7 proc. zakwestionowanych partii brakowało przy produktach informacji istotnych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Niewskazanie rozmiaru i klasy urządzenia w kontekście innych klas urządzeń pływackich dotyczyło 41,5 proc. partii. Brak ostrzeżeń na produkcie ujawniono w 24,5 proc. zakwestionowanych partii, a w 22,6 proc. partii ostrzeżenia miały tylko obcojęzyczne brzmienie.

Pomimo ogólnej poprawy wyników, wykrycie nieprawidłowości w oznakowaniu w blisko ¼ skontrolowanych partii produktów sprawia, że nie można ich uznać do końca za satysfakcjonujące, zwłaszcza mając na względzie środowisko w jakim pomocnicze urządzenia do nauki pływania są użytkowane.

Mając powyższe na uwadze sugeruje się prowadzenie dalszych kontroli tego asortymentu w przyszłych latach.

Załącznik: Zestawienie liczbowe wyników kontroli

Opracowanie:
Agata Klusek-Dąbrowska
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK